



H.J. de Vrieze



Uw kenmerk	Ons kenmerk VIZ 2006/2294	Datum 10 april 2006	Bijlage(n)
Contactpersoon R.T.N. Knipping	Doorkiesnummer 0900-9739	Email	
Onderwerp APK problemen bij Morgan			

Geachte mijnheer de Vrieze,

Naar aanleiding van uw vraag over het aanlopen van de wielen tegen twee aluminium aanslagblokjes bij maximale stuuruitslag kan ik u het volgende berichten.

Ik heb uw vraag voorgelegd aan de APK beleidsmedewerkers en zij zijn van mening dat het voertuig APK goedgekeurd moet worden. Het is niet de bedoeling dat de RDW strengere permanente eisen stelt dan bij toelating van het voertuig. Ter info: de APK eisen zijn afkomstig uit de permanente eisen van het voertuigreglement. Op dit moment is het onduidelijk hoe dit formeel geregeld zou moeten worden. De RDW is op dit moment niet voornemens voor deze beperkte groep voertuigen iets op te nemen in het handboek APK regelgeving. Het is niet de eerste Morgan die gekeurd wordt en kennelijk heeft het in het verleden geen al te grote problemen gegeven. Voorsnog is besloten dit standpunt zo uit te dragen via de technische helpdesk en het kenniscentrum van de RDW. Mocht blijken dat de informatievoorziening onvoldoende is dan zal de RDW hieraan een onderwerp wijden in het APK keurmeester blaadje. In de kennisbank van de RDW zal worden opgenomen dat dit voor deze voertuigen is toegestaan, zodat dit uitgedragen kan worden aan de technische helpdesk. Via de technische helpdesk kunnen klanten en APK keurmeesters telefonisch vragen stellen aan de RDW.



RDW

Divisie Voertuigtechniek

Ons kenmerk  
VIZ 2006/2294

Bladnummer  
2

De foto's van de Morgan zijn door ons ingescand en ontvangt u zo spoedig mogelijk retour.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

De Algemeen Directeur van de RDW  
namens deze,  
Hoofd Operationele Staf

ir. A.M.J.M. van der Heijden